



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE
GESTIONE
E MANUTENZIONE
STRADE

Piazza T. Brusato 20
25121 Brescia

Telefono
030/3749887

Fax
030/3749840

C.F. 80008750178



li, 07/05/2009
pg 0059810/09

OGGETTO: S.P. BS. n° 510 "SEBINA ORIENTALE"

Centro Operativo di Manutenzione "A" - Zona "4"

Richiesta di informazioni in merito a materiale stoccato nell'area interna allo svincolo esterno alla rotatoria a sud di viale Europa, in territorio comunale di Iseo.

In esito alla richiesta pervenuta in data 28.04.2009 Vs. prot. 7406 ed a sopralluogo in sito, relativa alla segnalazione pervenutavi dalla "Lista Cittadini per il cambiamento", il cui rappresentante legge la presente per conoscenza, in merito allo stoccaggio di materiale nell'area interna allo svincolo esterno alla rotatoria a sud di viale Europa, in territorio comunale di Iseo, con la presente si comunica quanto segue:

- L'area in oggetto è utilizzata, nella parte più vicina alla galleria "Iseo" da questo Settore Provinciale quale stoccaggio del salgemma che viene sparso nel periodo invernale sulle strade provinciali limitrofe alla medesima, e, nella parte più prossima dello svincolo rotatorio a sud di Viale Europa, è stata concessa in uso alla Coop. Clarabella con sede legale a Iseo, Via Polle, 1800, mediante concessione provinciale n° 10064 R.P. in data 25.06.2008, affinché venga utilizzata per un progetto sperimentale per la produzione di energia rinnovabile proveniente da biomassa; la medesima infatti, è stata bonificata da massi, detriti, e quant'altro dalla suddetta Cooperativa, per l'impianto di miscanto all'uopo dedicato;

Inoltre, dall'analisi delle immagini fotografiche allegate alla richiesta, si precisa che:

- La buca contenete acqua è lo scarico idraulico sotterraneo delle acque di percolazione della galleria Iseo, realizzato a suo tempo dall'ANAS per la realizzazione dell'opera. Il medesimo raccoglie le acque di percolazione dal volto, dalla montagna e dalla carreggiata che, per cadenza naturale mediante condotto sotterraneo, sfiorano nella suddetta buca;
- Il fosso di scarico della predetta acqua, anch'esso esistente dalla data di costruzione, è stato recentemente pulito da sterpaglie e alberi di piccolo fusto, nel mese di Febbraio/Marzo u.s., in quanto le consistenti piogge hanno creato un ritorno delle suddette acque con allagamenti all'interno della galleria. Per ricreare l'alveo naturale di scarico, che si era chiuso conseguentemente ai predetti ostacoli naturali, si è proceduto a scavare all'interno del predetto fosso, depositando sulla riva del medesimo il materiale terroso di risulta, ricostruendo le dimensioni e la portata idraulica compromessa nel tempo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE
Dott.Ing. Bortolo PERUGINI

Egr. SINDACO del Comune di ISEO
Dott. Marco GHITTI
Palazzo Municipale
25049 ISEO (BS)

e p.c. Sig.ra MAZZOTTI Sandra
"Lista Cittadini per il cambiamento"
Rampa Cappuccini, 2
25049 ISEO (BS)

Al Sorvegliante provinciale di zona
Sig. ZUBANI Gian Franco
- SEDE -

LAVORI PUBBLICI